SUPPORT & SUIVI OPÉRATIONNEL › MISES À JOUR & VERSIONS

Versions logicielles VPOS Touch et Onyx

Mis à jour le 27/11/2026

La version recommandée actuellement est la :

MAIN 4.0.26.8

Mise à jour le 19/10/2026.

Source publique officielle : Integrated VPOS Touch & Onyx - Nayax

Notes :

- **La mise à jour se fait uniquement via réseau mobile. La mise à jour via le LAN ne peut se faire qu'à partir d'un terminal en version 4.1.24.4.**
- Le MAIN et le POS vont de pair et doivent être mis à jour ensemble.
- Les paramètres sont renvoyés par le serveur après la mise à jour. Dans le cas où le terminal ne fonctionne pas comme prévu ; renvoyez de nouveau les paramètres manuellement.
- La procédure de mise à jour est indiquée dans le guide suivant : Machines / Gestion et paramétrage / MÀJ terminal.
- Pour info, dernière version pour l'ancien modèle de lecteur :
  AMIT / VPOS = 3.0.0.9 / 2.7.0
  Non détaillé ici, contactez GTI pour plus de renseignements.
- **Après avoir testé et validé le fonctionnement ainsi que la compatibilité d'une version avec vos différentes machines, vous pouvez nous demander un déploiement de masse sur votre parc : pour cela, envoyez votre demande à support@gti.eu en précisant la version souhaitée + joindre un fichier excel avec la liste des IDs machine concernés ainsi que les numéros de série des terminaux associés.**

Release notes août 2026

4.0.26.8

Version applicable sur tous les modèles de VPOS TOUCH et tous les modèles ONYX.

Fonctionnalité - Quoi de neuf à partir de cette version ?

- ***Nouveau !*** Prise automatique de l'audit sur contact ouverture porte. Ajouter "read Dex" dans le paramètre 223 – Door Open Functionality.
- **Correctif lecture de carte bancaire** : parfois, le terminal ne lit plus aucune carte lors de la phase de paiement après avoir fait une sélection. Ce n'est désormais plus le cas.
- **[MDB] Correctif mode panier MDB** : le nombre de produit sélectionné dans le panier est maintenant correctement remonté.
- **[MARSHALL] Correctif transaction annulée à répétition.**
- **Correctif terminal figé (en mode offline)** : le terminal pouvait rester bloquer sur l'écran d'autorisation ou un écran vide lors d'une tentative de transaction.
- Ajustement de la sensibilité de l'accéléromètre.

Release notes juillet 2026

4.0.26.7

Version applicable aux VPOS TOUCH uniquement.

Fonctionnalité - Quoi de neuf à partir de cette version ?

- **Correctif écran** : appui fantôme sur les VPOS TOUCH avec un numéro de série contenant XX4145XXXXXXXXX résolu.

Release notes juin 2026

4.0.26.6

Version mineure - applicable sur tous les modèles de VPOS TOUCH et tous les modèles ONYX

Fonctionnalité - Quoi de neuf à partir de cette version ?

- Support du Apple Enhanced Contactless Polling (ECP).
- Modification message d'affichage Monyx.
- Améliorations diverses liées à la gestion du réseau mobile pour une connectivité globale plus stable.
- Correctif écran : appui fantôme résolu.

- Correctif mode panier MDB : remboursement partiel annulé quand le panier comportait +8 sélections résolu.

Release notes avril 2026

MAIN 4.0.26.4-RC04, POS 2.4.3.9-RC04

Version mineure - applicable sur tous les modèles de VPOS TOUCH et tous les modèles ONYX

Fonctionnalité - Quoi de neuf à partir de cette version ?

- Reconnaissance améliorée des cartes CB et badges ainsi que les applications de paiement mobile.
- Gestion de l'alimentation du modem améliorée lors de la phase de démarrage du terminal.

Attention ! Bug lié à la lecture de badge Mifare Desfire découvert. Version à éviter.

Release notes février 2026

MAIN 4.0.26.2-RC02, POS 2.4.3.8-RC03

Version mineure - applicable sur tous les modèles de VPOS TOUCH et tous les modèles ONYX

Fonctionnalité - Quoi de neuf à partir de cette version ?

- *Nouveau !* Mode panier MDB. **Vérifiez d'abord l'intégration avec le fabricant de la machine !**
- **[PULSE]** Affichage cash supportée.
- Meilleure gestion de la connexion LAN avec le paramètre 762.

Release notes décembre 2025

MAIN 4.0.25.12-RC02, POS 2.4.3.7-RC02

Version mineure - applicable sur tous les modèles de VPOS TOUCH et tous les modèles ONYX

Fonctionnalité - Quoi de neuf à partir de cette version ?

- *Nouveau !* Paramètre 408 – Xtender/Inepro Read as Decimal (not HEX) pour recevoir le numéro de la carte en décimal directement depuis le lecteur externe et avec les zéros devant.
- Correctif pour le mode Offline.
- **[MARSHALL]** Correctif problème d'affichage de l'animation "select product".
- Correctif pour le DEX qui échouait parfois.

Release notes d'octobre 2025

MAIN 4.0.25.9-RC02, POS 2.4.3.4-RC02

Version mineure - applicable sur tous les modèles de VPOS TOUCH et tous les modèles ONYX

Fonctionnalité - Quoi de neuf à partir de cette version ?

- Nouveau message disponible pour une transaction échouée via le paramètre "308 - Enable vend failure indication" dans la section LCD.
  Il est aussi possible d'ajouter un message personnalisé sur le bas de l'écran via le paramètre "309 - Vend failure custom message" dans la section LCD.
- **[MARSHALL]** Divers améliorations : carte technicien, multivente et carte privative.

Release notes de septembre 2025

MAIN 4.0.25.8-RC02, POS 2.4.3.3-RC02

Version mineure - applicable sur tous les modèles de VPOS TOUCH et tous les modèles ONYX

Fonctionnalité - Quoi de neuf à partir de cette version ?

- Correction d'un bug lié au MQTT via Ethernet.

Release notes d'août 2025

MAIN 4.0.25.7-RC02, POS 2.4.3.2-RC03

Version mineure - applicable sur tous les modèles de VPOS TOUCH et tous les modèles ONYX

Fonctionnalité - Quoi de neuf à partir de cette version ?

- Possibilité d'agrandir la police de caractère à l'écran pour la phase de paiement et/ou de débit.
  Chercher le paramètre "409 – Enable Large Font on UI States".
- **[MARSHALL]** Nouvelle animation spécifique pour les machines de type réfrigérateur.
  Mettre "Select product in smart fridge" dans le paramètre "76 – Vend Flow Options".
- Correction d'un bug d'affichage pour le QR code MONYX.

Release notes de juillet 2025

MAIN 4.0.25.6-RC03, POS 2.4.3.1-RC03

Version mineure - applicable sur tous les modèles de VPOS TOUCH et tous les modèles ONYX

Fonctionnalité - Quoi de neuf à partir de cette version ?

- **[MDB]** Correction d'un bug observé en MDB 3 Always idle avec un GRYPHON (EXE) et machine avec sélection par clavier.

Release notes de juin 2025

MAIN 4.0.25.5-RC04, POS 2.4.3.0-RC03

Version mineure - applicable sur tous les modèles de VPOS TOUCH et tous les modèles ONYX

Fonctionnalité - Quoi de neuf à partir de cette version ?

- Mode offline disponible pour les badges privatifs. Une mise en place spécifique est nécessaire : non détaillée ici, nous contacter pour en savoir plus.
- **Correction écran figé suite à l'utilisation d'une carte privative.**
- Divers corrections par rapport aux images/vidéos personnalisées.

Release notes de avril 2025

MAIN 4.0.25.4-RC02, POS 2.4.2.9-RC02

Version mineure - applicable sur tous les modèles de VPOS TOUCH et tous les modèles ONYX

Fonctionnalité - Quoi de neuf à partir de cette version ?

- **[MARSHALL]** Correction d'un bug avec le DOT QR lorsque le QR code contient un nombre impaire de chiffre.

Release notes de mars 2025

MAIN 4.0.25.3-RC02, POS 2.4.2.8-RC02

Version mineure - applicable sur tous les modèles de VPOS TOUCH et tous les modèles ONYX

Fonctionnalité - Quoi de neuf à partir de cette version ?

- *Nouveau !* **[MDB]** 625 – MDB Additional Settings = Send ACK after Vend Cancel.
  Selon l'implémentation MDB de chaque fabricant, annuler avec la croix rouge du terminal peut engendrer un

comportement non désiré.
Pour gérer ses différences, cette option pour ajuster le comportement du terminal a été ajoutée. Avec ce nouveau paramètre, le terminal envoie un ACK après le VEND CANCEL au lieu d'un VEND DENIED directement.

Release notes de février 2025

MAIN 4.0.25.2-RC05, POS 2.4.2.7-RC05

Version mineure - applicable sur tous les modèles de VPOS TOUCH et tous les modèles ONYX

Fonctionnalité - Quoi de neuf à partir de cette version ?

- *Nouveau !* **[MDB]** FREE MODE disponible.
- Correctif modem.
- Correction phase de réévaluation badge non affichée si un "Choose product message" était renseigné.

Release notes de décembre 2024

MAIN 4.0.24.12-RC05, POS 2.4.2.6-RC04

Version mineure - applicable sur tous les modèles de VPOS TOUCH et tous les modèles ONYX

Fonctionnalité - Quoi de neuf à partir de cette version ?

- **Problème de lecture des puces LEGIC PRIME et MIFARE DESFIRE corrigé.**
- **Correctif faille "machine spam vend request" avec un montage "ALWAYS IDLE+GRYPHON EXE+NAYAX+Usage support privatif réévaluable".**
- Amélioration de la plage de CB supportée.
- AMEX possible à partir de cette version.
- Correction problème de réévaluation support privatif lorsque le "default credit" est inférieur au "credit card revalue amount".

Release notes du 20 octobre 2024

MAIN 4.0.24.9-RC05, POS 2.4.2.5-RC04

Version mineure - applicable sur tous les modèles de VPOS TOUCH et tous les modèles ONYX

Fonctionnalité - Quoi de neuf à partir de cette version ?

- Messages d'erreur carte bancaire spécifiques :
  - "Please tap again" ←→ "Representer carte" : message affiché lorsque le terminal n'est pas capable de lire correctement la carte bancaire qui a été présentée ; par exemple lorsue la carte a été retirée trop rapidement.
  - "Try another card" ←→ "Essayer une autre carte" : message affiché lorsque la carte a été lue correctement mais que celle-ci a été refusée pour quelconque raison.
  - "Insert card" ←→ "Inserer carte" : message affiché lorsque la carté présentée refuse le sans contact. Pour le cas de l'ONYX (sans insertion), le message "Try another card" ←→ "Essayer une autre carte" sera affiché à la place.
- **Plus besoin du paramètre 172 "send "end session" after "session complete"" contrairement aux versions 4.0.24.5 et 4.0.24.7.**
- Possibilité de retirer le QR code "scanner pour dépanner" via le paramètre 1426 "disable self service QR".
- Les terminaux supportent désormais correctement la fonction accéléromètre / tilt.
- **Quelques améliorations pour la bonne lecture des cartes bancaires.** Par encore parfait, améliorations prévues encore sur la prochaine version.
- **Attention : problème de lecture avec les LEGIC PRIME et certaines Mifare. Rester sur la version précédente si des badges sont déployés sur site ou tester avant si les puces sur site sont bien reconnues.**

Release notes du 14 août 2024

MAIN 4.0.24.7-RC06, POS 2.4.2.4-RC04

Version mineure - applicable sur tous les modèles de VPOS TOUCH et tous les modèles ONYX

Fonctionnalité - Quoi de neuf à partir de cette version ?

- **[MARSHALL]** Correction d'un bug en multisession qui pouvait figer le terminal pendant une dizaine de minute lorsqu'une transaction est clôturée pendant l'autorisation d'une autre.
- Correction d'un problème de délai ou échec total pouvant arriver lors d'une MÀJ.
- Correction d'un problème de MQTT non connecté quand le lecteur est en "indisponible".
- Correction affichage "payment methods".
- **Correction d'instabilité GPRS sur certains terminaux équipés de modem LE910C1-EUX.**
- **Un nouveau paramètre "send "end session" after "session complete"" est à ajouter avec cette dernière version afin d'éviter un blocage avec les monnayeurs CPI GRYPHON notamment.**

Release notes du 10 juin 2024

MAIN 4.0.24.5-RC03, POS 2.4.2.3-RC03

Version mineure - applicable sur tous les modèles de VPOS TOUCH et tous les modèles ONYX

Fonctionnalité - Quoi de neuf à partir de cette version ?

- **[PULSE]** Transaction différée disponible en PULSE SIMPLE ou PULSE MULTI-PRIX. C'était auparavant uniquement disponible en MDB et MARSHALL.
- **[PULSE]** Quelques corrections par rapport à des problèmes d'affichage rencontrés en 4.0.24.4.
- Transaction différée disponible via communication LAN. Si le terminal est connecté en LAN, celui-ci passera en mode différé en attendant le retour de la communication LAN au lieu de rebasculer en communication GPRS.
- Commande LC1 maintenant supportée pour le changement de prix à distance (RPC).
- Correction de la taille de la police sur les ONYX : c'était trop petit.
- Correction par rapport à l'absence d'affichage du numéro de carte SAM.
- **Les puces LEGIC Prime sont maintenant supportées.** Aussi, un nouveau choix est disponible pour le paramètre « extended cards support » : « only LEGIC PRIME PP ».
  Les autres moyens de paiement tels que la carte bancaire ne sont pas impactés.
- **Correction de la sensibilité de l'écran tactile pour les terminaux produits à partir de la semaine 3 de 2024.**
- **Un nouveau paramètre "send "end session" after "session complete"" est à ajouter avec cette dernière version afin d'éviter un blocage avec les monnayeurs CPI GRYPHON notamment.**

Version intermédiaire

MAIN 4.1.24.4-RC01, POS 2.4.9.3-RC02

Version mineure - applicable sur tous les modèles de VPOS TOUCH et tous les modèles ONYX

Fonctionnalité - Quoi de neuf à partir de cette version ?

- Cette version est identique à la 4.0.24.4 cependant, celle-ci comporte le correctif par rapport à la sensibilité de l'écran tactile pour les terminaux produits à partir de la semaine 3 de 2024.

Release notes du 02 mai 2024

MAIN 4.0.24.4-RC01, POS 2.4.2.2-RC06

Version mineure - applicable sur tous les modèles de VPOS TOUCH et tous les modèles ONYX

Fonctionnalité - Quoi de neuf à partir de cette version ?

- **[PULSE]** Gestion de l'affichage de la devise à l'écran. L'affichage sera automatiquement ajusté en fonction de la devise sélectionnée dans l'onglet « paiement » de la machine.
- Correction d'un bug avec le modem qui pouvait provoquer des erreurs M02.
- Correction d'un problème où la transaction en sans contact était annulée à cause d'un appui involontaire sur les boutons du terminal.
- **Correction par rapport à des problèmes de lecture de cartes CROUS / IZLY.**
- Correction d'un problème où le lecteur se réinitialisait après avoir reçu des impulsions entrantes dans un délai court.
- Correction d'un problème empêchant le lecteur de fonctionner correctement après une erreur interne du terminal générant l'alerte serveur « File System Error ».

Release notes du 13 février 2024

MAIN 4.0.24.1-RC05, POS 2.4.2.1-RC02

Version mineure - applicable sur tous les modèles de VPOS TOUCH et tous les modèles ONYX

Fonctionnalité - Quoi de neuf à partir de cette version ?

- Expérience de dépannage améliorée : lorsque le lecteur sera en erreur « cash only » (« paiement carte indisponible »), il affichera désormais un QR code menant aux guides de dépannage ainsi qu'un code défaut plus explicite sur le bas de l'écran.

- Diverses corrections en mode **[PULSE]**.

Release notes du 06 décembre 2023

MAIN 4.0.23.11-RC05, POS 2.4.2.0-RC04

Version mineure - applicable sur tous les modèles de VPOS TOUCH et tous les modèles ONYX

Fonctionnalité - Quoi de neuf à partir de cette version ?

- MQTT via le LAN. Utile pour pouvoir payer via MONYX lorsque le réseau GPRS n'est pas disponible.
- Nouveau message à l'écran plus explicite lors de la mise à jour.
- Correction d'un bug où le lecteur pouvait rester bloqué sur « retirer carte » après avoir présenté une carte et appuyé sur la croix rouge.
- **[PULSE]** Correction d'un bug en MULTI-PULSE où il fallait obligatoirement configurer PULSE 1 et 2 même s'ils ne sont pas utilisés. Il est maintenant possible d'utiliser PULSE 3, 4, 5 ou 6 sans configurer PULSE 1 ou 2.

Release notes du 02 octobre 2023

MAIN 4.0.23.9-RC02, POS 2.4.0.9-RC02

Version mineure - applicable sur tous les modèles de VPOS TOUCH et tous les modèles ONYX

Fonctionnalité - Quoi de neuf à partir de cette version ?

- Correction d'un bug lors d'un renvoi de configuration avec une grande quantité de paramètre, il arrive que certains paramètres doivent être renvoyés pour la bonne prise en compte de ceux-ci.
- Correction d'un problème avec les cartes MAESTRO où on pouvait rencontrer une erreur de lecture avec 4 LEDs rouge et le message « essayez une autre carte ».
- Les alertes liées à l'accéléromètre sont de nouveau disponibles.

Release notes du 04 septembre 2023

MAIN 4.0.23.8-RC03, POS 2.4.0.8-RC01

Version mineure - applicable sur tous les modèles de VPOS TOUCH et tous les modèles ONYX

Fonctionnalité - Quoi de neuf à partir de cette version ?

- Nouvelles fonctionnalités liées au DEX : nous contacter pour plus d'informations.
- Correction des glitches visibles sur le logo NAYAX lors de la mise sous tension depuis la version 4.0.23.5

Release notes du 09 juillet 2023

MAIN 4.0.23.6-RC06, POS 2.4.0.6-RC06

Version mineure - applicable sur tous les modèles de VPOS TOUCH et tous les modèles ONYX

Fonctionnalité - Quoi de neuf à partir de cette version ?

- **[MARSHALL]** Implémentation de CONECS pour le protocole MARSHALL.
- Correction d'un bug qui peut engendrer un problème de lecture CB lors de la màj depuis 4.0.23.4 vers 4.0.23.5
- Correction d'un problème de tremblement d'écran sur la version 4.0.23.5 lors de la présentation en sans contact ou l'insertion d'une carte.
- Correction d'un problème sur la version 4.0.23.5 où un écran noir pouvait apparaître lorsque le lecteur est en attente.

Release notes du 05 juin 2023

MAIN 4.0.23.5-RC06, POS 2.4.0.5-RC07

Version mineure - applicable sur tous les modèles de VPOS TOUCH et tous les modèles ONYX

Fonctionnalité - Quoi de neuf à partir de cette version ?

- Nouvelle image pour « Brand » dans le paramètre « Idle Mode Screen ».
  Seulement pour les nouveaux lecteurs qui seront fabriqués avec cette version intégrée de base ; car le fichier image n'est pas transféré lors des mises à jour à distance.
- **[PULSE]** Correction de la duplication de l'horloge en mode « Clock ».
- Correction du bug avec la carte technicien qui ne pouvait plus ouvrir le menu technicien.

- Correction du bouton de reçu lorsque celui-ci présente un texte en français.
- Correction d'un bug où des cartes bancaires étaient vues comme des cartes Mifare.

Release notes du 01 mai 2023

MAIN 4.0.23.4-RC04, POS 2.4.0.4-RC04

Version mineure - applicable sur tous les modèles de VPOS TOUCH et tous les modèles ONYX

Fonctionnalité - Quoi de neuf à partir de cette version ?

- **[PULSE]** Nouveau « Count-up » mode.
- **Amélioration de la fonction « carte de remise ».**
  Pour les machines [MDB] : si un plan produit est configuré, le prix remisé sera directement affiché lors du paiement. Si ce n'est pas le cas, le prix d'origine, la remise et le prix final seront affichés.
  Pour les machines [PULSE] : amélioration de la lecture de la carte de remise lorsqu'un choix doit être fait avant le paiement. Celle-ci est maintenant reconnue correctement et le cycle de vente peut être initié par la présentation de cette carte avant de poursuivre avec la sélection et le paiement.
  Pour rappel : 2 étapes sont à respecter pour activer les cartes de remises. Il faut d'abord configurer la carte de remise puis, dans la machine, mettre le paramètre 588 « payment flags = server discount for cashless ».
- Correction de bugs liés à la 4.0.23.3 : menu technicien pouvant être inaccessible ou écran qui peut rester figé avec le buzzer suite à un passage de carte successif.

Release notes du 09 avril 2023

MAIN 4.0.23.3-RC07, POS 2.4.0.2-RC07

Version mineure - applicable sur tous les modèles de VPOS TOUCH et tous les modèles ONYX

Fonctionnalité - Quoi de neuf à partir de cette version ?

- Le nouveau lecteur INEPRO Spider 200017-N (Ref. Nayax = R270002) est maintenant supporté sur les VPOS Touch et Onyx.

- Les QR codes alphanumériques sont maintenant acceptés. Le paramètre 159 « Disable Auto Prefix for QR Prepaid » a été renommé « Configure Auto Prefix for QR Prepaid » et des configurations supplémentaires ont été ajoutées.
- Correction d'une distorsion d'affichage lors de l'animation « always idle » et « paiement ».
- **Amélioration de la lecture des cartes bancaires.** Algorithme modifié pour permettre la réduction du temps de lecture des CBs et correction des erreurs de lecture des CBs vues comme des cartes privatives.
- **[MDB]** Historiquement, si pour X raison, la machine n'envoie pas la commande « vend success » ; le terminal finalisera quand même la transaction. Maintenant, il y a une nouvelle option pour changer cette logique de vente et pouvoir avoir une vente annulée en cas de commande « vend success » non reçue.
  Utiliser pour cela le « MDB flags » 4096 ou 4098.
- **[PULSE]** Correction d'un bug en 4.0.23.2 où un mauvais tarif était appliqué lors d'un paiement via MONYX : seulement le montant du premier choix était débité au lieu du montant sélectionné.

Release notes du 12 mars 2023

MAIN 4.0.23.2-RC03, POS 2.2.1.1-RC03

Version mineure - applicable sur tous les modèles de VPOS TOUCH et tous les modèles ONYX

Fonctionnalité - Quoi de neuf à partir de cette version ?

- **[PULSE]** Ajout du mode fiscalité.
- **[MARSHALL]** Historiquement, si pour X raison, la machine n'envoie pas la commande « vend success » ; le terminal finalisera quand même la transaction. Maintenant, il y a une nouvelle option pour changer cette logique de vente et pouvoir avoir une vente annulée en cas de commande « vend success » non reçue.
  Utiliser pour cela le « MDB flags » 4096 ou 4098.
- Ajout d'un message de refus spécifique à l'écran lorsque la limite est atteinte pour les badges avec plafond hebdomadaire.
- Il est maintenant clairement indiqué à l'écran « Presenter carte » au lieu de « Retirer carte » lorsque la lecture en contact n'est pas activée.

- Amélioration de la communication serveur en MQTT.

Release notes du 20 février 2023

MAIN 4.0.23.1-RC03, POS 2.2.1.0-RC05

Version mineure - applicable sur tous les modèles de VPOS TOUCH et tous les modèles ONYX

Fonctionnalité - Quoi de neuf à partir de cette version ?

- **[MARSHALL]** En cycle pré-autorisation : lors d'une campagne, le prix final sera communiqué à la machine afin de l'afficher à l'écran pour le consommateur. Le prix final est transféré via la nouvelle commande « Transfer data » avant la commande « End session ».
  La màj du MARSHALL SDK sera requise.

Release notes du 22 janvier 2023

MAIN 4.0.12.23-RC04, POS 2.2.1.0-RC05

Version mineure - applicable sur tous les modèles de VPOS TOUCH et tous les modèles ONYX

Fonctionnalité - Quoi de neuf à partir de cette version ?

- Amélioration de la communication via Ethernet : possibilité de programmer un timeout automatique de reconnexion en cas de perte de réseau avec le paramètre 173 « Ethernet penalty time » dans la section « communication ».

Release notes du 11 décembre 2022

MAIN 4.0.10.23-RC03, POS 2.2.0.6-RC03

ATTENTION !!!

Ne pas utiliser cette version.

Cette version n'est normalement plus disponible pour cause de bug critique.

Release notes du 20 octobre 2022

MAIN 4.0.9.23-RC03, POS 2.2.0.5-RC03

Version mineure - applicable sur tous les modèles de VPOS TOUCH et tous les modèles ONYX

Fonctionnalité - Quoi de neuf à partir de cette version ?

- Correction d'un bug en MDB3 Always Idle + démarrage sur sélection.
  Il était impossible de présenter un support sans contact lorsque plusieurs marques étaient ajoutées en plus de « DUAL (MC+VISA) » dans le paramètre « payment methods ».
- Amélioration stabilité MQTT.

Release notes du 12 septembre 2022

MAIN 4.0.8.23-RC03, POS 2.2.0.3-RC09

Version mineure - applicable sur tous les modèles de VPOS TOUCH et tous les modèles ONYX

Fonctionnalité - Quoi de neuf à partir de cette version ?

- Bouton de reçu recentré.
- Correction message trop long pour le bouton de reçu.
- Amélioration stabilité MQTT.

Release notes du 14 août 2022

MAIN 4.0.7.23-RC03, POS 2.2.0.3-RC07

Version mineure - applicable sur tous les modèles de VPOS TOUCH et tous les modèles ONYX

Fonctionnalité - Quoi de neuf à partir de cette version ?

- Des animations d'écran (sans contact, contact et bande magnétique) ont été retirés par défaut. Il est toujours possible de les activer via le paramètre « idle mode screens ». L'animation de l'écran est ajustée automatiquement selon le cycle de vente programmé dans le terminal si rien n'est renseigné dans le paramètre « idle mode screens ».

Release notes du 11 juillet 2022

MAIN 4.0.6.23-RC01, POS 2.2.0.3-RC04

Version mineure - applicable sur tous les modèles de VPOS TOUCH et tous les modèles ONYX

Fonctionnalité - Quoi de neuf à partir de cette version ?

- L'écran « autorisation approuvée » et les réponses de serveur peuvent maintenant être ignorés.
- Corrections par rapport à l'affiche du solde badge.
- Le message « Présentez une autre carte » a été remplacé par « Représentez votre carte ».

Release notes du 28 avril 2022

MAIN 4.0.4.23-RC01, POS 2.2.0.3-RC04

Version majeure - applicable sur tous les modèles de VPOS TOUCH et tous les modèles ONYX

Fonctionnalité - Quoi de neuf à partir de cette version ?

- Amélioration du système de mise à jour du POS afin d'augmenter le taux de réussite.
- **[MDB]** Affichage du solde d'un badge privatif sur l'écran du Nayax, uniquement en cycle de vente en pré-autorisation.
  Si le badge est réglé en bonus « transaction » alors le nombre de transaction restante sera affiché.
  Si le bonus est réglé en « valeur » alors le solde du badge sera affiché sans distinction entre le crédit bonus et le crédit réévalué.
  Par défaut cette fonction est réglée sur oui. Elle peut être désactivée avec le paramètre 155 « Enable PP balance display ».

Release notes du 11 janvier 2022

MAIN 4.0.0.23-RC01, POS 2.2.0.2-RC13

Version majeure - applicable sur tous les modèles de VPOS TOUCH et tous les modèles ONYX

Fonctionnalité - Quoi de neuf à partir de cette version ?

- Il est possible de masquer des fonctionnalités du mode Technicien grâce au paramètre 205 «

Exclude from Technician Menu ».

Certaines ne sont pas modifiables comme le « poll » et le « reset » par exemple.

Release notes du 31 août 2021

MAIN 4.0.0.22-RC01, POS 2.2.0.1-RC10

Version majeure - à partir de cette version, celle-ci est applicable sur tous les modèles de VPOS TOUCH et tous les modèles ONYX

Fonctionnalité - Quoi de neuf à partir de cette version ?

- Corrections et améliorations de la communication MQTT.
- Paiement NFC via MONYX Android.

Release notes du 6 juillet 2021

MAIN 4.0.0.21-RC2, POS 2.2.0.0-RC13

Version majeure - uniquement pour les modèles de VPOS TOUCH

Fonctionnalité - Quoi de neuf à partir de cette version ?

- Possibilité de choisir sa langue pendant le cycle de vente grâce au paramètre 1216 « Language Selection in Vend Flow ».
  Les 2 choix possibles sont réglés via les paramètres 190 « LCD Primary Language » et 191 « LCD Secondary Language ».
- Possibilité d'afficher un QR code en fin de transaction pour avoir un reçu pour les ventes cash ou cashless en cochant « Enable eReceipt on Transaction end » dans l'onglet « paiement » de la machine virtuelle.
  Les paramètres 1220 « Receipt Button Display Duration », 1221 « Receipt QR Display Duration » sont à régler jusqu'à 60sec maximum et 76 « Vend Flow Options » doit être mis sur « Dynamic Receipt ».